

Sport Stadt Bern



Sportamt Stadt Bern

- Betrieb von 5 Freibädern, 3 Hallenbädern, 2 Kunsteisbahnen, 1 Campingplatz
- Bewirtschaftung von 56 Turnhallen, 30 Rasenfelder, 10
 Schulrasen, 5 Freibäder 3 Hallenbäder, 2 Kunsteibahnen, 5 Bärn Parcours, Bremer Loop, Bike Loop
- Sportförderung: Fiescher Lager, Kids Sport Day, Aktiv plus,
 Offene Turnhallen, Frauenbad, Kidskurse, Ferienkurse, Sport für
 alle Kurse, Mitarbeitersport, Bärn Champion



Sportamt Stadt Bern

- Entwicklung/ Planung von Sportinfrastruktur, Bau- und Sanierungsbegleitung
- Dreh- und Angelpunkt bei Sportanliegen

Strategie

• Ganzjahresnutzung anstreben!



Sportanlage Weyermannshaus





Sportanlage Weyermannshaus - Hallenbad





Sportanlage Weyermannshaus - Fakten Hallenbad

- Erstellt 1971 durch Hallenbadbau AG
- SB 25 x 13.50 x 1.20-3.95
- LSB 8 x 16.67 x 0.7-1.20
- Sanierung Wasseraufbereitung 1993
- 2011 Sanierung Garderobentrakt, Eingangsbereich und Bademeister Räumlichkeiten
- Gleichzeitiger Einbau einer grosszügigen Sauna und Gymnastikraum



Sportanlage Weyermannshaus - Freibad






Sportanlage Weyermannshaus - Fakten Freibad

- Grösstes Freibad Europas
- Umfang ca. 400m
- Becken Volumen 26'000m3
- Wasseraufbereitung (Chlorierung mit Javel)
- Wasserkreislauf (keine Filter)



Sportanlage Weyermannshaus - Eisbahn





Sportanlage Weyermannshaus – Fakten Eisbahn

- Eishockeypiste (Rot-Blau Bümpliz)
- Kleines Hockeyfeld für Training und Hobby Hockeyaner
- Publikumsfeld mit Eisstockschiessen (2 Bahnen)
- Betrieb (Anlagechef Beat Wüthrich)



Sportanlage Weyermannshaus - Ausblick

- Freibad: Sanierung zu einem Bad mit natürlicher Wasseraufbereitung
- Kinderplanschbereich
- Hallenbad: Sanierung wenn 50m Halle gebaut
- Kunsteisbahn: Bau einer Halle mit 500 Zuschauerplätzen (1. Liga)
- Neuer Haupteingang (1 Kasse für 3 Bereiche)
- Restaurationsbetrieb



Sportanlage Weyermannshaus – Wieso Sanierung?





Sportanlage Weyermannshaus – Wieso Sanierung?

- Eispiste von 1971
- Letzten drei Jahre nie rechtzeitige Eröffnung
- Löcher in Oberfläche / vor allem in der Randzone
- Haupteingang für Eismaschine
- Jährliche Kosten von Fr. 20'000.- bis 80'000.-



Besichtigung